



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO			GRUPO:		B5-4	SERVICIO:		SAN SEBASTIAN							
			CODIGO:		5309	CONCESIONARIA:		ESVAL							
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO									
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos		
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
12-01-2026	12:21	146	13-01-2026	12:30	QP26-146	1 B5-4 5309 1-F	Av. Costanera del Mar N°770 - Sector 1	<0.0030	<0.050	<0.050	210.0	1104	393		
12-01-2026	12:43	147	13-01-2026	12:30	QP26-147	2 B5-4 5309 2-F	3 Ote. N°557 - Sector 2	<0.0030	<0.050	<0.050	210.0	1104	394		
14-01-2026	12:58	221	15-01-2026	15:47	QP26-221	3 B5-4 5309 3-F	Sexta Oriente Playa N°284 - Sector 3	<0.0030	<0.050	<0.050	210.0	1124	362		
14-01-2026	13:36	222	15-01-2026	15:47	QP26-222	4 B5-4 5309 4-F	Séptimo Oriente Playa N°386 - Sector 4	<0.0030	<0.050	<0.050	205.0	1116	353		
19-01-2026	13:10	313	20-01-2026	10:30	QP26-313	5 B5-4 5309 5-F	Av. Central N°87 - Sector 5	<0.0030	<0.050	<0.050	215.0	1120	369		
19-01-2026	13:22	314	20-01-2026	10:30	QP26-314	6 B5-4 5309 6-F	Sexta Oriente Playa N°45 - Sector 6	<0.0030	<0.050	<0.050	215.0	1120	394		
21-01-2026	13:38	357	22-01-2026	12:30	QP26-357	7 B5-4 5309 7-F	Tercera Sur N°123 - Sector 7	<0.0030	<0.050	<0.050	200.0	1108	377		
21-01-2026	13:53	358	22-01-2026	12:30	QP26-358	8 B5-4 5309 8-F	Avenida El Peral N°2960 - Sector 8	<0.0030	<0.050	<0.050	210.0	1132	395		
N° MUESTRAS REALIZADAS								8	8	8	8	8	8		
N° MUESTRAS CONTRATADO								8	8	8	8	8	8		

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA FLORES
2026.02.03 12:30:11 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 02 de febrero de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO						GRUPO:	B5-4	SERVICIO:	LAS CRUCES										
						CODIGO:	5310	CONCESIONARIA:	ESVAL										
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO													
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos						
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L						
12-01-2026	13:05	148	13-01-2026	12:30	QP26-148	9 B5-4 5310 1-F	Gabriela Mistral N°1271 - Sector 1	< 0.0030	< 0.050	< 0.050	190.0	1104	396						
12-01-2026	13:23	149	13-01-2026	12:30	QP26-149	10 B5-4 5310 2-F	Av. Las Salinas N°336 - Sector 2	< 0.0030	< 0.050	< 0.050	200.0	1100	392						
14-01-2026	14:12	223	15-01-2026	15:47	QP26-223	12 B5-7 5310 3-F	Av. Errazuriz N°711 - Sector 3	< 0.0030	< 0.050	< 0.050	205.0	1124	365						
14-01-2026	14:37	224	15-01-2026	15:47	QP26-224	13 B5-4 5310 4-F	Calle Beatriz N°495 - Sector 4	< 0.0030	< 0.050	< 0.050	210.0	1124	369						
19-01-2026	13:47	315	20-01-2026	10:30	QP26-315	14 B5-4 5310 5-F	José Clemente Carreño N°05 - Sector 5	< 0.0030	< 0.050	< 0.050	215.0	1064	376						
19-01-2026	14:01	316	20-01-2026	10:30	QP26-316	15 B5-4 5310 6-F	Los Maitenes Poniente N°1765 - Sector 6	< 0.0030	< 0.050	< 0.050	217.5	1120	388						
21-01-2026	14:10	359	22-01-2026	12:30	QP26-359	16 B5-4 5310 7-F	Libertad N°2375 - Sector 7	< 0.0030	< 0.050	< 0.050	190.0	1100	371						
21-01-2026	14:21	360	22-01-2026	12:30	QP26-360	17 B5-4 5310 8-F	Av. Perú N°2641 - Sector 8	< 0.0030	< 0.050	< 0.050	200.0	1104	391						
N° MUESTRAS REALIZADAS								8	8	8	8	8	8						
N° MUESTRAS CONTRATADO								8	8	8	8	8	8						

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA
FLORES
2026.02.02 12:03:59 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 02 de febrero de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO				GRUPO:	B5-4	SERVICIO:	EL TABO							
				CODIGO:	5311	CONCESIONARIA:	ESVAL							
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO								
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos	
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
12-01-2026	13:42	150	13-01-2026	12:30	QP26-150	18 B5-4 5311 1-F	Nueva Miraflores Norte N°840 - Sector 1	<0.0030	<0.050	<0.050	225.0	1100	397	
12-01-2026	14:12	151	13-01-2026	12:30	QP26-151	19 B5-4 5311 2-F	Avenida Esmeralda N°1525 - Sector 2	<0.0030	<0.050	<0.050	200.0	1068	383	
12-01-2026	17:30	152	13-01-2026	12:30	QP26-152	19 B5-4 5311 2-F	Avenida Esmeralda N°1525 - Sector 2 - Blanco Campo A	<0.0030	<0.050	<0.050	<10.0	<10	<20	
12-01-2026	14:12	153	13-01-2026	12:30	QP26-153	19 B5-4 5311 2-F	Avenida Esmeralda N°1525 - Sector 2 - Blanco Campo Q1	<0.0030	<0.050	<0.050	<10.0	<10	<20	
12-01-2026	14:12	154	13-01-2026	12:30	QP26-154	19 B5-4 5311 2-F	Avenida Esmeralda N°1525 - Sector 2 - Blanco Campo Q2	<0.0030	<0.050	<0.050	<10.0	<10	<20	
14-01-2026	15:11	225	15-01-2026	15:47	QP26-225	20 B5-4 5311 3-F	Centenario N°1304 - Sector 3	<0.0030	<0.050	<0.050	215.0	1116	336	
14-01-2026	15:46	226	15-01-2026	15:47	QP26-226	21 B5-4 5311 4-F	AV. Arturo Prat N°488 - Sector 4	<0.0030	<0.050	<0.050	205.0	1120	393	
19-01-2026	14:31	317	20-01-2026	12:00	QP26-317	22 B5-4 5311 5-F	Las Fresias N°02 - Sector 5	<0.0030	<0.050	<0.050	215.0	1116	390	
19-01-2026	14:49	318	20-01-2026	12:00	QP26-318	23 B5-4 5311 6-F	Doctor Carlos Monckeberg N°380 - Sector 6	<0.0030	<0.050	<0.050	205.0	1112	395	
21-01-2026	14:46	361	22-01-2026	12:30	QP26-361	24 B5-4 5311 7-F	Av. San Marcos N°4105 - Sector 7	<0.0030	<0.050	<0.050	205.0	1124	401	
21-01-2026	14:57	362	22-01-2026	12:30	QP26-362	25 B5-4 5311 8-F	Los Jazmines N°270 - Sector 8	<0.0030	<0.050	<0.050	202.5	1124	389	
N° MUESTRAS REALIZADAS								11	11	11	11	11	11	
N° MUESTRAS CONTRATADO								11	11	11	11	11	11	

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA FLORES
2026.02.02 12:03:27 -0300
Coordinador Técnico

Santiago, 02 de febrero de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO						GRUPO:	B5-4	SERVICIO:	SANTO DOMINGO						
						CODIGO:	5710	CONCESIONARIA:	COOPAGUA						
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO									
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos		
														mg/L	mg/L
12-01-2026	11:18	144	13-01-2026	12:30	QP26-144	2 B5-4 5710 1-F	Los Cerezos N°06 - Sector 1	<0.0030	<0.030	<0.050	195.0	984	322		
12-01-2026	11:35	145	13-01-2026	12:30	QP26-145	4 B5-4 5710 2-F	Eucaliptus N°220 - Sector 2	<0.0030	<0.030	<0.050	170.0	1000	318		
14-01-2026	11:21	219	15-01-2026	15:47	QP26-219	5 B5-4 5710 3-V	AV. El Litoral N°18 - Sector 3	<0.0030	<0.030	<0.050	192.5	1036	308		
14-01-2026	11:54	220	15-01-2026	15:47	QP26-220	8 B5-4 5710 4-F	Penalba N°06 - Sector 4	<0.0030	<0.030	<0.050	190.0	1032	315		
19-01-2026	12:04	311	20-01-2026	10:30	QP26-311	11 B5-4 5710 5-F	Huertos Chile N°39 - Sector 5	<0.0030	<0.050	<0.050	202.5	1028	310		
19-01-2026	12:26	312	20-01-2026	11:30	QP26-312	13 B5-4 5710 6-F	Anfrite N°29 - Sector 6	<0.0030	<0.050	<0.050	205.0	1036	308		
21-01-2026	12:21	355	22-01-2026	12:30	QP26-355	15 B5-4 5710 7-F	Av. Tte. Luis Cruz Martínez N°71 - Sector 7	<0.0030	<0.050	<0.050	193.7	1052	311		
21-01-2026	12:47	356	22-01-2026	12:30	QP25-356	17 B5-4 5710 8-F	Mirador 140 - Sector 8	<0.0030	<0.050	<0.050	200.0	1052	313		
N° MUESTRAS REALIZADAS								8	8	8	8	8	8		
N° MUESTRAS CONTRATADO								8	8	8	8	8	8		

Powered by  Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA
FLORES
2026.02.02 12:04:51 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 02 de febrero de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO				GRUPO:	B6-1	SERVICIO:	PICHILEMU						
				CODIGO:	6204	CONCESIONARIA:	ESSBIO						
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO							
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
13-01-2026	12:20	191	14-01-2026	13:40	QP26-191	13 B6-1 6204 1-F	La Concepción N°230 - Sector 1	<0.0030	<0.050	<0.050	35.5	276	56
13-01-2026	12:42	192	14-01-2026	13:50	QP26-192	15 B6-1 6204 2-F	Suiza N°814 - Sector 2	<0.0030	<0.050	<0.050	36.0	280	62
15-01-2026	11:57	252	16-01-2026	10:44	QP26-252	16 B6-1 6204 3-V	AV. Comercio N°2241 - Sector 3	<0.0030	<0.050	<0.050	33.5	224	66
15-01-2026	12:17	253	16-01-2026	10:44	QP26-253	19 B6-1 6204 4-F	Calle La Cantera S/N - Sector 4	<0.0030	<0.050	<0.050	34.0	236	66
20-01-2026	12:37	330	21-01-2026	12:30	QP26-330	21 B6-1 6204 5-F	Las Rocas N°645 - Sector 5	<0.0030	<0.050	<0.050	37.0	244	58
20-01-2026	12:57	331	21-01-2026	12:30	QP26-331	23 B6-1 6204 6-F	Los Lirios N°57 - Sector 6	<0.0030	<0.050	<0.050	38.0	252	62
22-01-2026	13:00	379	27-01-2026	12:30	QP26-379	26 B6-1 6204 7-F	Avenida Venus N°721 - Sector 7	<0.0030	<0.050	<0.050	35.0	222	63
22-01-2026	13:09	380	27-01-2026	12:30	QP26-380	29 B6-1 6204 8-F	Los Olivos N°722 - Sector 8	<0.0030	<0.050	<0.050	40.0	212	62
26-01-2026	13:24	437	27-01-2026	12:40	QP26-437	30 B6-1 6204 9-V	Manuel Bulnes N°588 - Sector 9	<0.0030	<0.050	<0.050	33.0	212	56
26-01-2026	13:47	438	27-01-2026	12:40	QP26-438	31 B6-1 6204 10-F	Avenida Comercio N°705 - Sector 10	<0.0030	<0.050	<0.050	33.0	222	62
28-01-2026	13:21	482	29-01-2026	10:30	QP26-482	34 B6-1 6204 11-F	Avenida Comercio N°1180 - Sector 11	<0.0030	<0.050	<0.050	34.5	238	65
28-01-2026	13:51	483	29-01-2026	10:30	QP26-483	36 B6-1 6204 12-F	Pasajes Los Queltehues N°90 - Sector 12	<0.0030	<0.050	<0.050	33.5	250	66
N° MUESTRAS REALIZADAS								12	12	12	12	12	12
N° MUESTRAS CONTRATADO								12	12	12	12	12	12

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA
FLORES
2026.02.03 16:26:15 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 03 de febrero de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO				GRUPO:	B6-1	SERVICIO:	BOCA RAPEL-NAVIDAD										
				CODIGO:	6123	CONCESIONARIA:	ESSBIO										
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO											
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos				
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			
13-01-2026	14:54	193	14-01-2026	13:50	QP26-193	2 B6-1 6123 1-F	Calle Eucalipto N°160 - Sector 1	<0.0030	<0.050	<0.050	35.0	340	112				
13-01-2026	15:27	194	14-01-2026	13:50	QP26-194	3 B6-1 6123 2-F	Camino Rural G-882 N20 - Sector 2	<0.0030	<0.050	<0.050	36.5	348	114				
13-01-2026	15:27	195	14-01-2026	15:50	QP26-195	3 B6-1 6123 2-F	Camino Rural G-882 N20 - Sector 2 BC-A	<0.0030	<0.050	<0.050	<10.0	<10	<20				
13-01-2026	15:27	196	14-01-2026	15:50	QP26-196	3 B6-1 6123 2-F	Camino Rural G-882 N20 - Sector 2 BC-1	<0.0030	<0.050	<0.050	<10.0	<10	<20				
13-01-2026	15:27	197	14-01-2026	16:00	QP26-197	3 B6-1 6123 2-F	Camino Rural G-882 N20 - Sector 2 BC-2	<0.0030	<0.050	<0.050	<10.0	<10	<20				
15-01-2026	15:03	254	16-01-2026	10:44	QP26-254	7 B6-1 6123 3-F	Calle Los Robles S/N - Sector 3	<0.0030	<0.050	<0.050	37.0	332	114				
15-01-2026	15:25	255	16-01-2024	10:44	QP26-255	8 B6-1 6123 4-F	Calle Los Pescadores S/N - 4	<0.0030	<0.050	<0.050	40.0	316	111				
N° MUESTRAS REALIZADAS								7	7	7	7	7	7				
N° MUESTRAS CONTRATADO								7	7	7	7	7	7	7			

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA
FLORES
2026.02.02 12:05:12 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 02 de febrero de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO						GRUPO:	B7-1	SERVICIO:	ILOCA							
						CODIGO:	7106	CONCESIONARIA:	NUEVOSUR							
MUESTREO			LABORATORIO				PUNTO									
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos			
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			
19-01-2026	17:53	324	21-01-2026	12:30	QP26-324	1 B7-1 7106 1-V	Ruta J-60 S/N - Sector 1	<0.0030	<0.050	<0.050	130.0	394	20			
19-01-2026	18:39	325	21-01-2026	12:30	QP26-325	3 B7-1 7106 2-F	Ruta J-60 N°344 - Sector 2	<0.0030	<0.050	<0.050	125.0	406	20			
20-01-2026	12:15	328	21-01-2026	12:30	QP26-328	4 B7-1 7106 3-V	Ruta J-60 S/N - Sector 3	<0.0030	<0.050	<0.050	102.5	356	<20			
20-01-2026	12:55	329	21-01-2026	12:30	QP26-329	8 B7-1 7106 4-F	Pasaje Barrancas S/N - Sector 4	<0.0030	<0.050	<0.050	97.5	298	<20			
N° MUESTRAS REALIZADAS								4	4	4	4	4	4			
N° MUESTRAS CONTRATADO								20	20	20	20	20	20			

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA FLORES
2026.02.02 12:07:29 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 02 de febrero de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO			GRUPO:		B7-1	SERVICIO:		CONSTITUCIÓN									
			CODIGO:		7207	CONCESIONARIA:		NUEVOSUR									
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO											
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos				
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				
12-01-2026	15:14	176	14-01-2026	12:30	QP26-176	11-B7-1 7207 2-F	Copa de Agua Santa Maria N°692 - Sector 2	<0.0030	0.151	<0.050	10.5	44	<20				
12-01-2026	15:43	177	14-01-2026	12:30	QP26-177	10-B7-1 7207 1-F	Locomilla N°844 - Sector 1	<0.0030	0.086	<0.050	11.5	44	<20				
13-01-2026	9:19	182	14-01-2026	12:50	QP26-182	12-B7-1 7207 3-F	AV. Patricio Aylwin N°1085 - Sector 3	<0.0030	0.070	<0.050	11.0	44	<20				
13-01-2026	9:42	183	14-01-2026	12:50	QP26-183	14-B7-1 7207 4-V	Astaburuaga N°1230 - Sector 4	<0.0030	0.063	<0.050	10.5	44	<20				
19-01-2026	15:44	322	21-01-2026	12:30	QP26-322	16-B7-1 7207 5-F	Pasaje Prieto N°348 - Sector 5	<0.0030	<0.050	<0.050	20.5	88	<20				
19-01-2026	16:18	323	21-01-2026	12:30	QP26-323	18-B7-1 7207 6-V	Los Alceres N°127 - Sector 6	<0.0030	<0.050	<0.050	11.0	48	<20				
20-01-2026	9:55	326	21-01-2026	12:30	QP26-326	22-B7-1 7207 7-F	Pasaje 9 N°1050 - Sector 7	<0.0030	0.050	<0.050	11.5	46	<20				
20-01-2026	10:30	327	21-01-2026	12:30	QP26-327	24-B7-1 7207 8-F	Pasaje 8 N°195 - Sector 8	<0.0030	<0.050	<0.050	11.0	46	<20				
26-01-2026	15:41	454	28-01-2026	13:15	QP26-454	26-B7-1 7207 9-F	Enrique Mac-Iver N°540 - Sector 9	<0.0030	<0.050	<0.050	16.0	116	25				
26-01-2026	16:21	455	28-01-2026	13:15	QP26-455	28-B7-1 7207 10-F	Pasaje 2 N°38 - Sector 10	<0.0030	<0.050	<0.050	14.5	126	22				
27-01-2026	12:47	460	28-01-2026	13:15	QP26-460	30-B7-1 7207 11-F	González Bastidas N°540 - Sector 11	<0.0030	<0.050	<0.050	16.5	106	28				
27-01-2026	13:25	461	28-01-2026	13:15	QP26-461	33-B7-1 7207 12-F	Los Copihues N°869 - Sector 12	<0.0030	0.062	<0.050	14.0	80	<20				
N° MUESTRAS REALIZADAS								12	12	12	12	12	12				
N° MUESTRAS CONTRATADO								12	12	12	12	12	12				

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA FLORES
2026.02.03 16:26:42 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 03 de febrero de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO				GRUPO:	B7-1	SERVICIO:	CURANIPE										
				CODIGO:	7310	CONCESIONARIA:	NUEVOSUR										
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO											
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos				
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				
12-01-2026	17:44	178	14-01-2026	12:35	QP26-178	50 B7-1 7310 2-F	Ruta M 80 N°545 - Sector 2	<0.0030	0.093	<0.050	<10.0	36	<20				
12-01-2026	18:29	179	14-01-2026	12:35	QP26-179	48 B7-1 7310 1-V	Pasaje Paul Walker N°1 - Sector 1	<0.0030	0.111	<0.050	<10.0	36	<20				
13-01-2026	12:37	186	14-01-2026	13:30	QP26-186	53 B7-1 7310 3-F	Padre Samuel Jofre N°85 - Sector 3	<0.0030	0.079	<0.050	<10.0	38	<20				
13-01-2026	12:54	187	14-01-2026	13:30	QP26-187	56 B7-1 7310 4-V	Calle Paris N°235 - Sector 4	<0.0030	0.081	<0.050	<10.0	42	<20				
13-01-2026	9:45	188	14-01-2026	13:30	QP26-188	53 B7-1 7310 3-F	Padre Samuel Jofre N°85 - Sector 3 - BC-A	<0.0030	<0.050	<0.050	<10.0	<10	<20				
13-01-2026	12:37	189	14-01-2026	13:40	QP26-189	53 B7-1 7310 3-F	Padre Samuel Jofre N°85 - Sector 3 - BC-1	<0.0030	<0.050	<0.050	<10.0	<10	<20				
13-01-2026	12:37	190	14-01-2026	13:40	QP26-190	53 B7-1 7310 3-F	Padre Samuel Jofre N°85 - Sector 3 - BC-2	<0.0030	<0.050	<0.050	<10.0	<10	<20				
N° MUESTRAS REALIZADAS								7	7	7	7	7	7				
N° MUESTRAS CONTRATADO								20	20	20	20	20	20				

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA FLORES
2026.02.02 12:07:06 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 02 de febrero de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO						GRUPO:	B7-1	SERVICIO:	PELLUHUE						
						CODIGO:	7309	CONCESIONARIA:	NUEVOSUR						
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO									
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos		
														mg/L	mg/L
12-01-2026	19:06	180	14-01-2026	12:35	QP26-180	37 B7-1 7309 2-F	El Torreón N°40 - Sector 2	<0.0030	0.077	<0.050	<10.0	32	<20		
12-01-2026	20:00	181	14-01-2026	12:35	QP26-181	35 B7-1 7309 1-V	Cauquenes N°412 - Sector 1	<0.0030	0.176	<0.050	<10.0	30	<20		
13-01-2026	12:04	184	14-01-2026	13:20	QP26-184	39 B7-1 7309 3-V	Sargento Aldea N°03 - Sector 3	<0.0030	0.0128	<0.050	<10.0	30	<20		
13-01-2026	11:31	185	14-01-2026	13:30	QP26-185	43 B7-1 7309 4-V	La Marina N°13 - Sector 4	<0.0030	0.0133	<0.050	<10.0	36	<20		
26-01-2026	17:58	456	28-01-2026	13:15	QP26-456	44 B7-1 7309 5-F	Abdon Fuentealba N°310 - Sector 5	<0.0030	0.058	<0.050	<10.0	32	<20		
26-01-2026	18:44	457	28-01-2026	13:15	QP26-457	45 B7-1 7309 6-F	Abdon Fuentealba S/N - Sector 6	<0.0030	0.056	<0.050	<10.0	34	<20		
27-01-2026	10:17	458	28-01-2026	13:15	QP26-458	46 B7-1 7309 7-F	Calle 2 N°21 - Sector 7	<0.0030	<0.050	<0.050	<10.0	32	<20		
27-01-2026	10:51	459	28-01-2026	13:15	QP26-459	47 B7-1 7309 8-F	Calle 1 S/N - Sector 8	<0.0030	0.233	<0.050	<10.0	32	<20		
N° MUESTRAS REALIZADAS								8	8	8	8	8	8		
N° MUESTRAS CONTRATADO								8	8	8	8	8	8		

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA FLORES
2026.02.03 16:27:15 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 03 de febrero de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO						GRUPO:	B5-4	SERVICIO:	SAN SEBASTIAN						
						CODIGO:	5309	CONCESIONARIA:	ESVAL						
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO									
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos		
														mg/L	mg/L
02-02-2026	13:19	525	03-02-2026	11:10	QP26-525	1 B5-4 5309 1-F	Avenida Costanera del Mar N°770 - Sector 1	0,0048	<0,050	<0,050	210,0	1108	370		
02-02-2026	13:37	526	03-02-2026	11:10	QP26-526	2 B5-4 5309 2-F	Uno Sur N°667 - Sector 2	0,0051	<0,050	<0,050	200,0	1088	362		
04-02-2026	13:38	611	04-02-2026	12:47	QP26-611	3 B5-4 5309 3-F	Sexta Oriente Playa N°284 -Sector 3	0,0039	<0,050	<0,050	197,5	1004	366		
04-02-2026	14:15	612	04-02-2026	12:47	QP26-612	4 B5-4 5309 4-F	Septimo Oriente N°334 - Sector 4	0,0039	<0,050	<0,050	190,0	1032	366		
09-02-2026	13:18	680	10-02-2026	11:33	QP26-680	5 B5-4 5309 5-F	Avenida Central N° 87 - Sector 5	0,0058	<0,050	<0,050	225,0	1192	377		
09-02-2026	13:40	681	10-02-2026	11:33	QP26-681	6 B5-4 5309 6-F	Sexta Oriente Playa N°35 -Sector 6	0,0061	<0,050	<0,050	240,0	1124	383		
12-02-2026	12:45	748	13-02-2026	10:15	QP26-748	7 B5-4 5309 7-F	2 Sur N°167 - Sector 7	0,0059	<0,050	<0,050	235,0	1132	374		
12-02-2026	13:09	749	13-02-2026	10:15	QP26-749	8 B5-4 5309 8-F	Camino lo Abarca N° 27 -Sector 8	0,0064	<0,050	<0,050	218,8	1132	381		
N° MUESTRAS REALIZADAS								8	8	8	8	8	8		
N° MUESTRAS CONTRATADO								8	8	8	8	8	8		

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA FLORES
2026.02.24 13:16:20 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 24 de febrero de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO				GRUPO:	B5-4	SERVICIO:	LAS CRUCES										
				CODIGO:	5310	CONCESIONARIA:	ESVAL										
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO											
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos				
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				
02-02-2026	14:04	527	03-02-2026	11:20	QP26-527	9 B5-4 5310 1-F	Gabriela Mistral N°1271 - Sector 1	0,0046	<0,050	<0,050	215,0	1096	327				
02-02-2026	14:20	528	03-02-2026	11:20	QP26-528	10 B5-4 5310 2-F	Av. Las Salinas N°313 - Sector 2	0,0046	<0,050	<0,050	220,0	1104	366				
04-02-2026	14:43	613	05-02-2026	12:47	QP26-613	11 B5-4 5310 3-F	Lo Errazuriz N°719 - Sector 3	0,0036	<0,050	<0,050	215,0	1076	357				
04-02-2026	15:03	614	05-02-2026	12:47	QP26-614	13 B5-4 5310 4-F	Calle Beatriz N°479 - Sector4	0,0032	<0,050	<0,050	190,0	1028	358				
09-02-2026	14:04	682	10-02-2026	11:33	QP26-682	14 B5-4 5310 5-F	Camino Rural G-98-F N° 8860 - Sector 5	0,0063	<0,050	<0,050	240,0	1196	387				
09-02-2026	14:35	683	10-02-2026	11:33	QP26-683	15 B5-4 5310 6-F	Los Maitenes Poniente N° 1765 - Sector 6	0,0049	<0,050	<0,050	240,0	1140	381				
12-02-2026	13:37	750	13-02-2026	10:15	QP26-750	16 B5-4 5310 7-F	Libertad N° 2324 - Sector 7	0,0044	<0,050	<0,050	217,5	1112	383				
12-02-2026	14:01	751	13-02-2026	10:15	QP26-751	17 B5-4 5310 8-F	Avenida Peru N° 157 - Sector 8	0,0044	<0,050	<0,050	225,0	1132	383				
N° MUESTRAS REALIZADAS								8	8	8	8	8	8				
N° MUESTRAS CONTRATADO								8	8	8	8	8	8				

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA
FLORES
2026.02.24 13:15:57 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 24 de febrero de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO				GRUPO:	B5-4	SERVICIO:	EL TABO						
				CODIGO:	5311	CONCESIONARIA:	ESVAL						
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO							
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
02-02-2026	14:42	529	03-02-2026	11:20	QP26-529	18 B5-4 5311 1-F	Nueva Miraflores N°840 - Sector 1	0,0045	<0.050	<0.050	205,0	1072	364
02-02-2026	14:59	530	03-02-2026	11:30	QP26-530	19 B5-4 5311 2-F	Pasaje Uno N°1512 - Sector 2	0,0049	<0.050	<0.050	220,0	1080	366
02-02-2026	17:37	531	03-02-2026	11:30	QP26-531	19 B5-4 5311 2-F	Pasaje Uno N°1512 - Sector 2 - Blanco Campo A	<0,0030	<0.050	<0.050	<10,0	<10	<20
02-02-2026	14:59	532	03-02-2026	11:30	QP26-532	19 B5-4 5311 2-F	Pasaje Uno N°1512 - Sector 2 - Blanco Campo Q1	<0,0030	<0.050	<0.050	<10,0	<10	<20
02-02-2026	14:59	533	03-02-2026	11:40	QP26-533	19 B5-4 5311 2-F	Pasaje Uno N°1512 - Sector 2 - Blanco Campo Q2	<0,0030	<0.050	<0.050	<10,0	<10	<20
04-02-2026	15:36	615	05-02-2026	12:47	QP26-615	20 B5-4 5311 3-F	Centenario N°1304 - Sector 3	0,0039	<0.050	<0.050	200,0	1116	359
04-02-2026	16:09	616	05-02-2026	12:47	QP26-616	21 B5-4 5311 4-F	Arturo Prat N°474 - Sector 4	<0,0030	<0.050	<0.050	190,0	1028	359
09-02-2026	15:00	684	10-02-2026	11:33	QP26-684	22 B5-4 5311 5-F	Las Fresas N° 2 - Sector 5	0,0054	<0.050	<0.050	240,0	1184	375
09-02-2026	15:18	685	10-02-2026	11:33	QP26-685	23 B5-4 5311 6-F	Doctor Carlos Monckeberg N° 339 - Sector 6	0,0054	<0.050	<0.050	235,0	1192	377
12-02-2026	14:43	752	13-02-2026	10:15	QP26-752	24 B5-4 5311 7-F	Camino Vecinal N°4025 - Sector 7	0,0049	<0.050	<0.050	220,0	1160	375
12-02-2026	15:10	753	13-02-2026	10:15	QP26-753	25 B5-4 5311 8-F	Avenida Litoral de los Poetas N° 4275 - Sector 8	0,0052	<0.050	<0.050	220,0	1124	380
N° MUESTRAS REALIZADAS								11	11	11	11	11	11
N° MUESTRAS CONTRATADO								11	11	11	11	11	11

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA
FLORES
2026.02.24 13:15:34 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 24 de febrero de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARE/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO						GRUPO:	B5-4	SERVICIO:	SANTO DOMINGO						
						CODIGO:	5710	CONCESIONARIA:	COOPAGUA						
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO									
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico		Hierro		Manganeso		Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos
								mg/L		mg/L		mg/L		mg/L	mg/L
02-02-2026	14:42	523	03-02-2026	10:50	QP26-523	1 B5-4 5710 1-F	Ruta 66 N°130 - Sector 1	0,0031		<0,050		<0,050		222,5	1112
02-02-2026	14:59	524	03-02-2026	11:10	QP26-524	3 B5-4 5710 2-F	Las Violetas N°92 - Sector 2	0,0031		<0,050		<0,050		210,0	1064
04-02-2026	12:08	609	05-02-2026	12:47	QP26-609	7 B5-4 5710 3-V	Av. Del Litoral N°18 - Sector 3	<0,0030		<0,050		<0,050		167,5	1052
04-02-2026	12:25	610	05-02-2026	12:47	QP26-610	8 B5-4 5710 4-F	Penalba N°06 - Sector 4	<0,0030		<0,050		<0,050		167,5	1036
09-02-2026	11:55	678	10-02-2026	11:33	QP26-678	11 B5-4 5710 5-F	Huertos Chile N° 39 - Sector 5	0,0038		<0,050		<0,050		212,5	1068
09-02-2026	12:17	679	10-02-2026	11:33	QP26-679	13 B5-4 5710 6-F	Saturno N° 42 - Sector 6	0,0040		<0,050		<0,050		200,0	1104
12-02-2026	11:09	746	13-02-2026	10:15	QP26-746	14 B5-4 5710 7-F	Los Laureles N° 96 - Sector 7	0,0041		<0,050		<0,050		205,0	1044
12-02-2026	11:53	747	13-02-2026	10:15	QP26-747	16 B5-4 5710 8-V	Paseo del Mar N° 140 - Sector 8	0,0052		<0,050		<0,050		185,0	1040
N° MUESTRAS REALIZADAS								8		8		8		8	8
N° MUESTRAS CONTRATADO								8		8		8		8	8

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA
FLORES
2026.02.24 13:16:45 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 24 de febrero de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO						GRUPO:	B6-1	SERVICIO:	PICHILEMU						
						CODIGO:	6204	CONCESIONARIA:	ESSBIO						
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO									
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos		
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
03-02-2026	12:09	569	04-02-2026	14:30	QP26-569	13 B6-1 6204 1-F	La Concepción N°300 - Sector 1	<0,0030	<0,050	<0,050	30,0	236	65		
03-02-2026	12:37	570	04-02-2026	14:30	QP26-570	15 B6-1 6204 2-F	Suiza N°868 - Sector 2	<0,0030	<0,050	<0,050	32,5	252	67		
05-02-2026	13:10	639	06-02-2026	9:55	QP26-639	18 B6-1 6204 3-F	Teniente C N°2650 - Sector 3	<0,0030	<0,050	<0,050	32,0	290	70		
05-02-2026	13:33	640	06-02-2026	9:55	QP26-640	19 B6-1 6204 4-F	Calle La Cantera N°1300 - Sector 4	<0,0030	<0,050	<0,050	30,5	260	68		
11-02-2026	13:10	726	13-02-2026	10:15	QP26-726	21 B6-1 6204 5-F	Las Rocas N°694 - Sector 5	<0,0030	<0,050	<0,050	120,0	316	54		
11-02-2026	13:33	727	13-02-2026	10:15	QP26-727	23 B6-1 6204 6-F	Los Lirios N°065 - Sector 6	<0,0030	<0,050	<0,050	60,0	266	65		
12-02-2026	12:29	744	13-02-2026	10:15	QP26-744	26 B6-1 6204 7-F	Padre Hurtado N° 27 - Sector 7	<0,0030	<0,050	<0,050	30,5	202	62		
12-02-2026	12:50	745	13-02-2026	10:15	QP26-745	29 B6-1 6204 8-F	Los Olivos N°752 - Sector 8	<0,0030	<0,050	<0,050	29,0	214	62		
18-02-2026	12:43	848	19-02-2026	11:00	QP26-848	30 B6-1 6204 9-F	Manuel Bulnes N°558 - Sector 9	<0,0030	<0,050	<0,050	30,8	208	55		
18-02-2026	13:00	849	19-02-2026	11:00	QP26-849	31 B6-1 6204 10-F	Av. Comercio N°705 - Sector 10	<0,0030	<0,050	<0,050	32,0	202	54		
19-02-2026	13:32	873	20-02-2026	15:00	QP26-873	33 B6-1 6204 11-F	Guillermo Tell N°453 - Sector 11	<0,0030	<0,050	<0,050	126,0	420	49		
19-02-2026	14:03	874	20-02-2026	15:00	QP26-874	36 B6-1 6204 12-F	Avenida Cahuil N°1371 - Sector 12	<0,0030	<0,050	<0,050	31,5	232	60		
N° MUESTRAS REALIZADAS								12	12	12	12	12	12		
N° MUESTRAS CONTRATADO								12	12	12	12	12	12		

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA
FLORES
2026.02.26 15:48:23 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 26 de febrero de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO				GRUPO:	B6-1	SERVICIO:	BOCA RAPEL-NAVIDAD									
				CODIGO:	6123	CONCESIONARIA:	ESSBIO									
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO										
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos			
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			
03-02-2026	15:09	571	04-02-2026	15:28	QP26-571	2 B6-1 6123 1-F	Calle Eucalipto N°106 - Sector 1	0,0054	<0,050	<0,050	38,0	304	113			
03-02-2026	16:28	572	04-02-2026	15:28	QP26-572	3 B6-1 6123 2-V	Camino Rural G-882 - Sector 2	0,0055	<0,050	<0,050	38,0	296	110			
03-02-2026	9:40	573	04-02-2026	15:28	QP26-573	3 B6-1 6123 2-V	Camino Rural G-882 - Sector 2 - Blanco de Campo A	<0,0030	<0,050	<0,050	<10,0	<10	<20			
03-02-2026	16:28	574	04-02-2026	15:28	QP26-574	3 B6-1 6123 2-V	Camino Rural G-882 - Sector 2 - Blanco de Campo Q1	<0,0030	<0,050	<0,050	<10,0	<10	<20			
03-02-2026	16:28	575	04-02-2026	15:28	QP26-575	3 B6-1 6123 2-V	Camino Rural G-882 - Sector 2 - Blanco de Campo Q2	<0,0030	<0,050	<0,050	<10,0	<10	<20			
05-02-2026	15:30	641	06-02-2026	9:55	QP26-641	7 B6-1 6123 3-F	Los Pescadores S/N - Sector 3	0,0054	<0,050	<0,050	38,5	334	112			
05-02-2026	16:14	642	06-02-2026	9:55	QP26-642	10 B6-1 6123 4-F	Camino Rural G-880 N°327 - Sector 4	0,0056	<0,050	<0,050	39,0	346	111			
N° MUESTRAS REALIZADAS								7	7	7	7	7	7			
N° MUESTRAS CONTRATADO								7	7	7	7	7	7			

Powered by  Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA FLORES
2026.02.26 15:49:55 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 24 de febrero de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO						GRUPO:	B7-1	SERVICIO:	ILOCA											
						CODIGO:	7106	CONCESIONARIA:	NUEVOSUR											
MUESTREO			LABORATORIO				PUNTO													
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos							
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L							
09-02-2026	16:24	696	11-02-2026	10:40	QP26-696	1 B7-1 7106 1-V	Besoain N°430 - Sector 1	<0,0030	0,052	<0,050	175,0	518	32							
09-02-2026	16:51	697	11-02-2026	10:40	QP26-697	3 B7-1 7106 2-F	J-60 N° 328 - Sector 2	<0,0030	<0,050	<0,050	170,0	510	32							
10-02-2026	12:53	702	11-02-2026	10:40	QP26-702	4 B7-1 7106 3-V	J - 60 N° 11640 - Sector 3	<0,0030	0,159	0,076	145,0	716	158							
10-02-2026	13:34	703	11-02-2026	15:00	QP26-703	8 B7-1 7106 4-F	Pasaje Barrancas S/N - Sector 4	<0,0030	<0,050	<0,050	170,0	424	31							
N° MUESTRAS REALIZADAS								4	4	4	4	4	4							
N° MUESTRAS CONTRATADO								4	4	4	4	4	4							

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA
FLORES
2026.02.26 15:57:50 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 24 de febrero de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh

RESULTADOS DE LABORATORIO				GRUPO:	B7-1	SERVICIO:	CONSTITUCIÓN									
				CODIGO:	7207	CONCESIONARIA:	NUEVOSUR									
MUESTREO				LABORATORIO			PUNTO									
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos			
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			
02-02-2026	15:03	554	04-02-2026	12:00	QP26-554	10 B7-1 7207 1-F	Loncomilla 844 - Sector 1	<0.0030	0.076	<0.050	11.0	56	<20			
02-02-2026	15:34	555	04-02-2026	12:00	QP26-555	11 B7-1 7207 2-F	Santa María N°760 - Sector 2	<0.0030	0.263	<0.050	<10.0	52	<20			
03-02-2026	8:57	560	04-02-2026	14:30	QP26-560	12 B7-1 7207 3-F	Patricio Aylwin N°1085 - Sector 3	<0.0030	<0.050	<0.050	<10.0	54	<20			
03-02-2026	9:28	561	04-02-2026	14:30	QP26-561	14 B7-1 7207 4-V	Astaburuaga N°1238 - Sector 4	<0.0030	<0.050	<0.050	<10.0	54	<20			
03-02-2026	19:00	566	04-02-2026	14:30	QP26-566	12 B7-1 7207 3-F	Patricio Alwin N°1085 - Sector 3 - Blanco de Campo A	<0.0030	<0.050	<0.050	<10.0	<10	<20			
03-02-2026	8:57	567	04-02-2026	14:30	QP26-567	12 B7-1 7207 3-F	Patricio Alwin N°1085 - Sector 3 - Blanco de Campo Q1	<0.0030	<0.050	<0.050	<10.0	<10	<20			
03-02-2026	8:57	568	04-02-2026	14:30	QP26-568	12 B7-1 7207 3-F	Patricio Alwin N°1085 - Sector 3 - Blanco de Campo Q2	<0.0030	<0.050	<0.050	<10.0	<10	<20			
09-02-2026	18:21	698	11-02-2026	10:40	QP26-698	16 B7-1 7207 5-F	Pasaje Prieto N° 348 - Sector 5	<0.0030	<0.050	<0.050	11.5	94	22			
09-02-2026	19:07	699	11-02-2026	10:40	QP26-699	19 B7-1 7207 6-F	Calle Los Alerces N° 1270 - Sector 6	<0.0030	0.054	<0.050	10.0	44	<20			
10-02-2026	10:24	700	11-02-2026	10:40	QP26-700	22 B7-1 7207 7-F	Pasaje 9 N° 1026 - Sector 7	<0.0030	0.060	<0.050	11.0	40	<20			
10-02-2026	10:53	701	11-02-2026	10:40	QP26-701	24 B7-1 7207 8-F	Pasaje 8 N° 195 - Sector 8	<0.0030	0.052	<0.050	<10.0	44	<20			
16-02-2026	15:13	827	18-02-2026	16:24	QP26-827	26 B7-1 7207 9-F	Enrique Mac-iver N°580 - Sector 9	<0.0030	<0.050	<0.050	14.5	108	<20			
16-02-2026	15:41	828	18-02-2026	16:24	QP26-828	28 B7-1 7207 10-F	El Falucho N°136 - Sector 10	<0.0030	0.068	<0.050	13.5	96	<20			
17-02-2026	12:18	833	18-02-2026	16:24	QP26-833	30 B7-1 7207 11-F	Gonzalez Bastidas N°540 - Sector 11	<0.0030	<0.050	<0.050	15.0	130	22			
17-02-2026	13:09	834	18-02-2026	16:24	QP26-834	33 B7-1 7207 12-F	Los Copihues N°869 - Sector 12	<0.0030	<0.050	<0.050	14.5	112	29			
N° MUESTRAS REALIZADAS								15	15	15	15	15	15			
N° MUESTRAS CONTRATADO								15	15	15	15	15	15			

Santiago, 26 de febrero de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO				GRUPO:	B7-1	SERVICIO:	CURANIPE							
				CODIGO:	7310	CONCESIONARIA:	NUEVOSUR							
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO								
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos	
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
02-02-2026	19:22	558	04-02-2026	14:30	QP26-558	48 B7-1 7310 1-V	Pasaje Las Araucarias N°454 - Sector 1	<0,0030	<0,050	<0,050	<10,0	48	<20	
02-02-2026	19:56	559	04-02-2026	14:30	QP26-559	50 B7-1 7310 2-F	M - 80 - N N°545 - Sector 2	<0,0030	<0,050	<0,050	<10,0	46	<20	
03-02-2026	12:45	564	04-02-2026	14:30	QP26-564	53 B7-1 7310 3-F	Pedro Samuel Jofre N° 87 - Sector 3	<0,0030	<0,050	<0,050	<10,0	46	<20	
03-02-2026	13:26	565	04-02-2026	14:30	QP26-565	56 B7-1 7310 4-V	Paris N°236 - Sector 4	<0,0030	<0,050	<0,050	<10,0	52	<20	
N° MUESTRAS REALIZADAS								4	4	4	4	4	4	
N° MUESTRAS CONTRATADO								4	4	4	4	4	4	

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA
FLORES
2026.02.26 15:49:28 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 24 de febrero de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO				GRUPO:	B7-1	SERVICIO:	PELLUHUE						
				CODIGO:	7309	CONCESIONARIA:	NUEVOSUR						
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO							
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
02-02-2026	18:19	556	04-02-2026	14:00	QP26-556	35 B7-1 7309 1-V	Pasaje Cauquenes N°427 - Sector 1	<0.0030	0,056	<0.050	<10,0	40	<20
02-02-2026	18:55	557	04-02-2026	14:00	QP26-557	37 B7-1 7309 2-F	El Torreón N°40 - Sector 2	<0.0030	0,052	<0.050	<10,0	40	<20
03-02-2026	11:58	562	04-02-2026	14:30	QP26-562	39 B7-1 7309 3-V	Condell N° 650 - Sector 3	<0.0030	0,214	<0.050	<10,0	40	<20
03-02-2026	12:16	563	04-02-2026	14:30	QP26-563	43 B7-1 7309 4-V	La Marina N° 13 - Sector 4	<0.0030	0,101	<0.050	<10,0	40	<20
16-02-2026	17:53	829	18-02-2026	16:24	QP26-829	44 B7-1 7309 5-F	Camino Rural M-80-N N°314 - Sector 5	<0.0030	0,057	<0.050	<10,0	44	<20
16-02-2026	18:27	830	18-02-2026	16:24	QP26-830	45 B7-1 7309 6-F	Abdon Fuentealba S/N - Sector 6	<0.0030	<0,050	<0.050	<10,0	44	<20
17-02-2026	10:17	831	18-02-2026	16:24	QP26-831	46 B7-1 7309 7-F	Calle 2N N°21 - Sector 7	<0.0030	<0,050	<0.050	<10,0	44	<20
17-02-2026	10:43	832	18-02-2026	16:24	QP26-832	47 B7-1 7309 8-F	Calle 1 N°15 - Sector 8	<0.0030	<0,050	<0.050	<10,0	44	<20
N° MUESTRAS REALIZADAS								8	8	8	8	8	8
N° MUESTRAS CONTRATADO								8	8	8	8	8	8

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA FLORES
2026.02.26 15:57:16 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 26 de febrero de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO				GRUPO:	B5-4	SERVICIO:	SAN SEBASTIAN							
				CODIGO:	5309	CONCESIONARIA:	ESVAL							
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO								
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos	
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
04-03-2026	14:22	1060	05-03-2026	10:36	QP26-1060	1 B5-4 5309 1-F	Avenida Costa Azul N°627 - Sector 1	0,0038	< 0,050	< 0,050	230,0	1172	417	
04-03-2026	14:35	1061	05-03-2026	10:36	QP26-1061	2 B5-4 5309 2-F	Uno Sur N°667 - Sector 2	0,0039	0,061	< 0,050	215,0	1164	420	
09-03-2026	12:38	1134	11-03-2026	9:00	QP26-1134	3 B5-4 5309 3-F	Sexta Oriente Playa N°292 - Sector 3	0,0032	0,065	< 0,050	215,0	1196	402	
09-03-2026	12:46	1135	11-03-2026	9:00	QP26-1135	4 B5-4 5309 4-F	Septimo Oriente Playa N°451 - Sector 4	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	220,0	1200	410	
11-03-2026	11:51	1182	11-03-2026	16:08	QP26-1182	5 B5-4 5309 5-F	Avenida Central N°1098 - Sector 5	0,0035	< 0,050	< 0,050	230,0	1176	388	
11-03-2026	12:08	1183	11-03-2026	16:08	QP26-1183	6 B5-4 5309 6-F	Sexta Oriente Playa N°35 - Sector 6	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	215,0	996	332	
16-03-2026	13:14	1260	17-03-2026	9:10	QP26-1260	7 B5-4 5309 7-F	2 Sur N°180 - Sector 7	0,0058	< 0,050	0,055	205,0	1116	372	
16-03-2026	13:37	1261	17-03-2026	9:10	QP26-1261	8 B5-4 5309 8-F	Camino Lo Abarca N°27 - Sector 8	0,0060	< 0,050	0,069	190,0	1100	380	
N° MUESTRAS REALIZADAS								8	8	8	8	8	8	
N° MUESTRAS CONTRATADO								8	8	8	8	8	8	

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA
FLORES
2026.03.25 15:50:22 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 24 de marzo de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO				GRUPO:	B5-4	SERVICIO:	LAS CRUCES											
				CODIGO:	5310	CONCESIONARIA:	ESVAL											
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO												
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos					
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L					
04-03-2026	14:55	1062	05-03-2026	10:36	QP26-1062	9 B5-4 5310 1-F	Las Balcares N°1354 - Sector 1	0,0038	< 0,050	< 0,050	225,0	1172	417					
04-03-2026	15:25	1063	05-03-2026	10:36	QP26-1063	10 B5-4 5310 2-F	Av. Las Salinas N°313 Sector 2	0,0035	< 0,050	< 0,050	237,5	1184	419					
09-03-2026	13:05	1136	11-03-2026	9:00	QP26-1136	11 B5-4 5310 3-V	Lo Errazuriz N°900 - Sector 3	0,0030	< 0,050	< 0,050	215,0	1200	404					
09-03-2026	13:14	1137	11-03-2026	9:00	QP26-1137	13 B5-4 5310 4-F	Nueva Uno Sur N°515 - Sector 4	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	225,0	1116	402					
11-03-2026	12:24	1184	11-03-2026	16:08	QP26-1184	14 B5-4 5310 5-F	Camino Rural G-98-F N°8860 - Sector 5	0,0031	< 0,050	< 0,050	215,0	1160	399					
11-03-2026	12:49	1185	11-03-2026	16:08	QP26-1185	15 B5-4 5310 6-F	Los Maitenes Poniente N°1765 - Sector 6	0,0030	< 0,050	< 0,050	205,0	1136	394					
16-03-2026	14:00	1262	18-03-2026	12:50	QP26-1262	16 B5-4 5310 7-F	Libertad N°2324 - Sector 7	0,0056	< 0,050	0,058	205,0	1156	385					
16-03-2026	14:07	1263	18-03-2026	13:00	QP26-1263	17 B5-4 5310 8-F	Avenida Perú N°157 - Sector 8	0,0051	< 0,050	0,063	217,5	1140	379					
N° MUESTRAS REALIZADAS								8	8	8	8	8	8					
N° MUESTRAS CONTRATADO								8	8	8	8	8	8					

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA FLORES
2026.03.25 15:49:57 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 24 de marzo de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO					GRUPO:	B5-4	SERVICIO:	EL TABO									
					CODIGO:	5311	CONCESIONARIA:	ESVAL									
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO											
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos				
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				
04-03-2026	15:41	1064	05-03-2026	10:36	QP26-1064	18 B5-4 5311 1-F	Nueva Miraflores N°840 - Sector 1	0,0035	< 0,050	< 0,050	235,0	1128	420				
04-03-2026	15:57	1065	05-03-2026	10:36	QP26-1065	19 B5-4 5311 2-F	Av. Esmeralda N°1525 - Sector 2	0,0037	< 0,050	< 0,050	225,0	1128	416				
04-03-2026	9:00	1066	05-03-2026	16:15	QP26-1066	19 B5-4 5311 2-F	Av. Esmeralda N°1525 - Sector 2 - Blanco Campo A	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	< 10,0	< 10	< 20				
04-03-2026	15:57	1067	05-03-2026	16:15	QP26-1067	19 B5-4 5311 2-F	Av. Esmeralda N°1525 - Sector 2 - Blanco Campo Q1	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	< 10,0	< 10	< 20				
04-03-2026	15:57	1068	05-03-2026	16:15	QP26-1068	19 B5-4 5311 2-F	Av. Esmeralda N°1525 - Sector 2 - Blanco Campo Q2	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	< 10,0	< 10	< 20				
09-03-2026	13:45	1138	11-03-2026	9:00	QP26-1138	20 B5-4 5311 3-F	Centenario N°1304 - Sector 3	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	190	1196	412				
09-03-2026	13:52	1139	11-03-2026	9:00	QP26-1139	21 B5-4 5311 4-F	Av. Esmeralda N°1525 - Sector 2	0,0032	< 0,050	< 0,050	225,0	1192	398				
11-03-2026	13:09	1186	11-03-2026	16:08	QP26-1186	22 B5-4 5311 5-F	Las Fresias N°2 - Sector 5	0,0032	< 0,050	< 0,050	217,5	1148	405				
11-03-2026	13:25	1187	11-03-2026	16:08	QP26-1187	23 B5-4 5311 6-F	Doctor Carlos Monckeberg N°339 - Sector 6	0,0033	< 0,050	< 0,050	213,8	1168	403				
16-03-2026	14:28	1264	18-03-2026	16:20	QP26-1264	24 B5-4 5311 7-F	Camino Vecinal N°4025 - Sector 7	0,0046	< 0,050	< 0,050	212,5	1156	385				
16-03-2026	14:33	1265	18-03-2026	16:20	QP26-1265	25 B5-4 5311 8-F	Avenida Litoral del Los Poetas N°4275 - Sector 8	0,0061	< 0,050	< 0,050	215,0	1160	393				
N° MUESTRAS REALIZADAS								11	11	11	11	11	11				
N° MUESTRAS CONTRATADO								11	11	11	11	11	11				

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA
FLORES
2026.03.25 15:49:27 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 24 de marzo de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO						GRUPO:	B5-4	SERVICIO:	SANTO DOMINGO						
						CODIGO:	5710	CONCESIONARIA:	COOPAGUA						
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO									
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos		
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
04-03-2026	13:08	1058	05-03-2026	10:36	QP26-1058	19 B5-4 5710 9-F	Los Maitenes N°155 - Sector 9	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	212,5	1084	345		
04-03-2026	13:39	1059	05-03-2026	10:36	QP26-1059	3 B5-4 5710 2-F	Eucaliptus N°101 - Sector 2	0,0031	< 0,050	< 0,050	200,0	1040	350		
09-03-2026	11:53	1132	11-03-2026	9:00	QP26-1132	5 B5-4 5710 3-V	Calle del Mar N°54 - Sector 3	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	195,0	1056	331		
09-03-2026	12:03	1133	11-03-2026	9:00	QP26-1133	8 B5-4 5710 4-F	Penalta N°29 - Sector 4	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	187,5	1032	322		
11-03-2026	10:46	1180	11-03-2026	16:08	QP26-1180	11 B5-4 5710 5-F	Huertos Chile N°39 - Sector 5	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	200,0	1028	330		
11-03-2026	11:09	1181	11-03-2026	16:08	QP26-1181	13 B5-4 5710 6-F	Saturno N°42 - Sector 6	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	195,0	1056	332		
16-03-2026	11:43	1258	17-03-2026	9:10	QP26-1258	15 B5-4 5710 7-F	Av. Tte. Luis Cruz Martínez N°71 - Sector 7	0,0039	< 0,050	< 0,050	205,0	1016	315		
16-03-2026	12:24	1259	17-03-2026	9:10	QP26-1259	16 B5-4 5710 8-V	Gran Avenida del Mar N°220 - Sector 8	0,0041	< 0,050	< 0,050	190,0	1016	321		
N° MUESTRAS REALIZADAS								8	8	8	8	8	8		
N° MUESTRAS CONTRATADO								8	8	8	8	8	8		

Powered by  Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA
FLORES
2026.03.25 15:50:49 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 24 de marzo de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO				GRUPO:	B6-1	SERVICIO:	PICHILEMU							
				CODIGO:	6204	CONCESIONARIA:	ESSBIO							
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO								
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos	
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
03-03-2026	12:36	1042	04-03-2026	16:58	QP26-1042	13 B6-1 6204 1-F	La Concepción N°300 - Sector 1	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	33,0	272	73	
03-03-2026	13:00	1043	04-03-2026	16:58	QP26-1043	15 B6-1 6204 2-F	Suiza N°842 - Sector 2	0,0070	< 0,050	< 0,050	43,0	314	125	
03-03-2026	9:00	1046	04-03-2026	16:58	QP26-1046	15 B6-1 6204 2-F	Suiza N°842 - Sector 2 Blanco Campo A	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	< 10,0	< 10	< 20	
03-03-2026	13:00	1047	04-03-2026	16:58	QP26-1047	15 B6-1 6204 2-F	Suiza N°842 - Sector 2 Blanco Campo Q1	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	< 10,0	< 10	< 20	
03-03-2026	13:00	1048	04-03-2026	16:58	QP26-1048	15 B6-1 6204 2-F	Suiza N°842 - Sector 2 Blanco Campo Q2	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	< 10,0	< 10	< 20	
05-03-2026	13:06	1091	06-03-2026	13:23	QP26-1091	16 B6-1 6204 3-F	Av. Comercio N°2332 - Sector 3	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	38,0	260	70	
05-03-2026	13:25	1092	06-03-2026	13:23	QP26-1092	19 B6-1 6204 4-F	Calle La Cantera N°1300 - Sector 4	< 0,0030	0,050	< 0,050	37,0	278	70	
10-03-2026	12:37	1150	11-03-2026	16:08	QP26-1150	21 B6-1 6204 5-F	Las Rocas N°694 - Sector 5	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	33,0	248	71	
10-03-2026	12:21	1151	11-03-2026	16:08	QP26-1151	23 B6-1 6204 6-F	Los Lirios N°065 - Sector 6	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	31,5	268	69	
12-03-2026	13:27	1215	13-03-2026	17:13	QP26-1215	26 B6-1 6204 7-F	Padre Hurtado N°27 - Sector 7	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	31,5	230	71	
12-03-2026	13:35	1216	13-03-2026	17:13	QP26-1216	29 B6-1 6204 8-F	Los Olivos N°752 - Sector 8	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	31,5	222	70	
17-03-2026	12:19	1270	18-03-2026	16:20	QP26-1270	30 B6-1 6204 9-F	Manuel Bulnes N°558 - Sector 9	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	31,5	260	71	
17-03-2026	12:30	1271	18-03-2026	16:30	QP26-1271	31 B6-1 6204 10-F	Av. Comercio N°705 - Sector 10	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	29,5	234	70	
19-03-2026	13:02	1310	23-03-2026	16:40	QP26-1310	34 B6-1 6204 11-F	Avenida Comercio N°1200 - Sector 11	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	28,5	252	69	
19-03-2026	13:27	1311	23-03-2026	16:40	QP26-1311	36 B6-1 6204 12-F	Pasaje Lemus N°700 - Sector 12	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	30,0	242	71	
N° MUESTRAS REALIZADAS								15	15	15	15	15	15	
N° MUESTRAS CONTRATADO								13	13	13	13	13	13	

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA
FLORES
2026.03.25 17:53:55 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 25 de marzo de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO						GRUPO:	B6-1	SERVICIO:	BOCA RAPEL-NAVIDAD											
						CODIGO:	6123	CONCESIONARIA:	ESSBIO											
MUESTREO			LABORATORIO				PUNTO													
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos							
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L							
03-03-2026	15:28	1044	04-03-2026	16:58	QP26-1044	2 B6-1 6123 1-F	G-880 N°400 - Sector 1	0,0065	< 0,050	< 0,050	38,0	336	122							
03-03-2026	15:37	1045	04-03-2026	16:58	QP26-1045	3 B6-1 6123 2-F	G-882 N°20 - Sector 2	0,0073	< 0,050	< 0,050	40,0	336	122							
05-03-2026	15:30	1093	06-03-2026	13:23	QP26-1093	7 B6-1 6123 3-F	Los Pescadores S/N - Sector 3	0,0045	< 0,050	< 0,050	43,0	318	123							
05-03-2026	16:43	1094	06-03-2026	13:23	QP26-1094	10 B6-1 6123 4-F	Camino Rural G-880 N°327 - Sector 4	0,0046	< 0,050	< 0,050	40,0	348	124							
N° MUESTRAS REALIZADAS								4	4	4	4	4	4							
N° MUESTRAS CONTRATADO								4	4	4	4	4	4							

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA FLORES
2026.03.24 13:48:27 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 23 de marzo de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO				GRUPO:	B7-1	SERVICIO:	ILOCA													
				CODIGO:	7106	CONCESIONARIA:	NUEVOSUR													
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO														
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos							
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L							
09-03-2026	17:36	1157	11-03-2026	15:00	QP26-1157	1 B7-1 7106 1-V	Ruta J - 60 N° S/N Posta de Iloca - Sector 1	< 0,0030	0,102	< 0,050	155,0	432	26							
09-03-2026	18:00	1158	11-03-2026	15:00	QP26-1158	2 B7-1 7106 2-F	Ruta J - 60 N° 344 - Sector 2	< 0,0030	0,098	< 0,050	150,0	422	28							
10-03-2026	12:02	1161	11-03-2026	16:08	QP26-1161	4 B7-1 7106 3-V	Ruta J - 60 N° 116.800- Sector 3	< 0,0030	0,129	0,051	165,0	478	31							
10-03-2026	12:32	1162	11-03-2026	16:08	QP26-1162	8 B7-1 7106 4-V	Pasaje Barrancas S/N Loteo Maritza Farias - Sector 4	< 0,0030	0,113	< 0,050	165,0	472	28							
N° MUESTRAS REALIZADAS								4	4	4	4	4	4							
N° MUESTRAS CONTRATADO								4	4	4	4	4	4							

Powered by  Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA
FLORES
2026.03.24 13:48:54 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 23 de marzo de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO				GRUPO:	B7-1	SERVICIO:	CONSTITUCIÓN						
				CODIGO:	7207	CONCESIONARIA:	NUEVOSUR						
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO							
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
02-03-2026	15:18	1027	04-03-2026	12:20	QP26-1027	10 B7-1 7207 1-F	Loncomilla N°844 - Sector 1	< 0,0030	0,152	< 0,050	13,0	48	< 20
02-03-2026	15:40	1028	04-03-2026	12:20	QP26-1028	11 B7-1 7207 2-F	Vial N°752 - Sector 2	< 0,0030	0,120	< 0,050	12,0	50	< 20
03-03-2026	9:29	1033	04-03-2026	12:20	QP26-1033	12 B7-1 7207 3-F	Patricio Aylwin N°820 - Sector 3	< 0,0030	0,067	< 0,050	11,0	53	< 20
03-03-2026	9:59	1034	04-03-2026	12:20	QP26-1034	14 B7-1 7207 4-V	Astaburuaga N°1238 - Sector 4	< 0,0030	0,085	< 0,050	11,5	40	< 20
09-03-2026	15:23	1155	11-03-2026	15:00	QP26-1155	16 B7-1 7207 5-F	Pasaje Prieto N°348 - Sector 5	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	14,0	112	28
09-03-2026	15:51	1156	11-03-2026	15:00	QP26-1156	17 B7-1 7207 6-V	Calle Los Alerces N°1270 - Sector 6	< 0,0030	0,053	< 0,050	11,5	44	< 20
10-03-2026	9:28	1159	11-03-2026	15:00	QP26-1159	22 B7-1 7207 7-F	Pasaje Nueve N° 1051 - Sector 7	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	11,0	48	< 20
10-03-2026	9:53	1160	11-03-2026	15:00	QP26-1160	24 B7-1 7207 8-F	Pasaje B N° 195 - Sector 8	< 0,0030	0,056	< 0,050	10,0	46	< 20
16-03-2026	15:32	1274	18-03-2026	16:30	QP26-1274	26 B7-1 7207 9-F	Enrique Mac-iver N°580 - Sector 9	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	14,0	116	24
16-03-2026	16:00	1275	18-03-2026	16:30	QP26-1275	28 B7-1 7207 10-F	El Falucho N°136 - Sector 10	0,0045	0,164	< 0,050	12,5	140	24
17-03-2026	9:09	1278	18-03-2026	16:40	QP26-1278	30 B7-1 7207 11-F	Gonzalez Bastidas N°540 - Sector 11	0,0060	< 0,050	< 0,050	15,0	140	27
17-03-2026	9:50	1279	18-03-2026	16:40	QP26-1279	33 B7-1 7207 12-F	Los Copihues N°869 - Sector 12	< 0,0030	0,132	< 0,050	14,0	88	20
N° MUESTRAS REALIZADAS								12	12	12	12	12	12
N° MUESTRAS CONTRATADO								12	12	12	12	12	12

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA FLORES
2026.03.25 15:51:34 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 24 de marzo de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO						GRUPO:	B7-1	SERVICIO:	CURANIPE													
						CODIGO:	7310	CONCESIONARIA:	NUEVOSUR													
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO																
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Código (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos									
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L									
02-03-2026	18:42	1031	04-03-2026	12:20	QP26-1031	48 B7-1 7310 1-V	Pasaje Las Araucarias N°45A - Sector 1	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	< 10,0	36	< 20									
02-03-2026	19:21	1032	04-03-2026	12:20	QP26-1032	50 B7-1 7310 2-F	M-80-N S/N - Sector 2	< 0,0030	0,061	< 0,050	< 10,0	32	< 20									
03-03-2026	12:54	1037	04-03-2026	12:20	QP26-1037	53 B7-1 7310 3-F	Padre Samuel Jofre N°87 - Sector 3	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	< 10,0	44	< 20									
03-03-2026	13:24	1038	04-03-2026	12:20	QP26-1038	56 B7-1 7310 4-F	Paris N°236 - Sector 4	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	< 10,0	34	< 20									
N° MUESTRAS REALIZADAS								4	4	4	4	4	4									
N° MUESTRAS CONTRATADO								4	4	4	4	4	4									

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA FLORES
2026.03.24 13:49:21 -0300
Coordinador Técnico

Santiago, 23 de marzo de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARF/mlh.



LABORATORIO QUÍMICO SANITARIO
CARLOS LATORRE S.A.
José Manuel Infante 620, Providencia, Santiago - Tel: +56 226961481
E-mail: laboratorio@labclatorre.cl - www.labclatorre.cl

RESULTADOS DE LABORATORIO				GRUPO:	B7-1	SERVICIO:	PELLUHUE						
				CODIGO:	7309	CONCESIONARIA:	NUEVOSUR						
MUESTREO			LABORATORIO			PUNTO							
Fecha	Hora	Código de muestra	Fecha de inicio de análisis	Hora de inicio de análisis	N° Informe laboratorio	Codigo (ID)	Dirección	Arsénico	Hierro	Manganeso	Cloruros	Sólidos Disueltos Totales	Sulfatos
								mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
02-03-2026	17:31	1029	04-03-2026	12:20	QP26-1029	35 B7-1 7309 1-V	Pasaje Cauquenes N°425 - Sector 1	< 0,0030	0,096	< 0,050	< 10,0	34	< 20
02-03-2026	18:09	1030	04-03-2026	12:20	QP26-1030	37 B7-1 7309 2-F	El Torreón N°305 - Sector 2	< 0,0030	0,071	< 0,050	< 10,0	32	< 20
03-03-2026	11:59	1035	04-03-2026	12:20	QP26-1035	41 B7-1 7309 3-V	Sargento Aldea N°373 - Sector 3	< 0,0030	0,160	< 0,050	< 10,0	40	< 20
03-03-2026	12:31	1036	04-03-2026	12:20	QP26-1036	43 B7-1 7309 4-V	La Marina S/N - Sector 4	< 0,0030	0,247	< 0,050	< 10,0	44	< 20
03-03-2026	12:31	1039	04-03-2026	12:20	QP26-1039	43 B7-1 7309 4-V	La Marina S/N - Sector 4 Blanco de Campo A	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	< 10,0	< 10	< 20
03-03-2026	12:31	1040	04-03-2026	12:20	QP26-1040	43 B7-1 7309 4-V	La Marina S/N - Sector 4 Blanco de Campo Q1	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	< 10,0	< 10	< 20
03-03-2026	12:31	1041	04-03-2026	12:20	QP26-1041	43 B7-1 7309 4-V	La Marina S/N - Sector 4 Blanco de Campo Q2	< 0,0030	< 0,050	< 0,050	< 10,0	< 10	< 20
16-03-2026	16:20	1276	18-03-2026	16:30	QP26-1276	44 B7-1 7309 5-F	Camino Rural M-80-N N°314 - Sector 5	< 0,0030	0,062	< 0,050	< 10,0	80	23
16-03-2026	16:38	1277	18-03-2026	16:40	QP26-1277	45 B7-1 7309 6-F	Abdon Fuentealba S/N - Sector 6	< 0,0030	0,134	< 0,050	< 10,0	48	< 20
17-03-2026	12:30	1280	18-03-2026	17:00	QP26-1280	46 B7-1 7309 7-F	Calle 2N N°21 - Sector 7	< 0,0030	0,059	< 0,050	< 10,0	56	< 20
17-03-2026	13:00	1281	18-03-2026	17:00	QP26-1281	47 B7-1 7309 8-F	Calle 1 N°15 - Sector 8	< 0,0030	0,127	< 0,050	< 10,0	52	< 20
N° MUESTRAS REALIZADAS								11	11	11	11	11	11
N° MUESTRAS CONTRATADO								11	11	11	11	11	11

Powered by
 Firma electrónica avanzada
ANALY ROMANNE RIVERA
FLORES
2026.03.25 15:52:14 -0300

Coordinador Técnico

Santiago, 24 de marzo de 2026

Observaciones y condiciones de entrega de resultados:

- 1) El informe de ensayo no debe ser reproducido sin la aprobación escrita del laboratorio.
- 2) Los resultados se aplican a la muestra como se recibió del cliente.
- 3) El Laboratorio no es responsable de la información suministrada por el cliente.
- 4) Cliente acepta realizar ensayo bajo las condiciones de recepción y las modificaciones se pueden solicitar en un plazo no superior a 30 días de entregado el informe.
- 5) Los informes son entregados en digital.
- (i) Información proporcionada por el cliente.

ARE/mlh.